

PROMOZIONE PARTICOLARI ALZACABINA



RICAMBI RIBI SNC DI GRUSOVIN
 VIA MONTE HERMADA 10 34170
 GORIZIA GO
 Tel : 0039 048121491
 Fax : 0039 048121798







Mail :







info@ricambiribi.com
sivic@ricambiribi.com















Nr			Prezzo netto	pz	.	.	Prezzo netto
45	0133 1357380 SCANIA	Guarnizione n.kab.SC.124		1		PZ	0,90
							
44	0132 1357381 SCANIA	Guarnizione .kab.SC.124 AUGER		1		PZ	0,95
							
48	0140 388044 SCANIA	Guarnizione .kab.SC.3 Fi 30x40x8,5 gum AUGER		1		PZ	1,40
							
2	0003	Guarnizione .Wabco Fi12		1	sz	PZ	,2,50
							







3	0004 guarnizione .Wabco Fi7 		1	PZ	2,50
63	0173 guarnizione .Wabco 		1	PZ	2,50
43	0131 guarnizione .kab.SC.3 382591 SCANIA 		1	PZ	3,50
92	0252 guarnizione .kab. a23,2x1,25 man 81908200500		1	PZ	2,80
46	0135 guarnizione MAN TGA 81417230067 AUGER 		1	PZ	3,80
4	0005 guarnizione .Knorr Fi 30x42mm 		1	PZ	6,50
90	0221 guarnizione .SC.4,R 96r- 1501180 TZ 		1	PZ	15,00

62	0169 guarnizione .kab.VO.FH 3090721 			1	PZ	14,50
89	0220 guarnizione .kab.DAF XF95-105 1392399 			1	PZ	16,50
65	0182 guarnizione .kab. IV. E-Cargo= DHCP 			1	PZ	16,91
66	0183 guarnizione .kab. IV. E-Tech = DHCP 			1	PZ	16,91
67	0184 guarnizione .kab. MAN F2000 94r- DHCP 			1	PZ	16,91
68	0185 guarnizione .kab. MAN F2000/F90 DHCP 			1	kpl PZ	16,91








69	0186 guarnizione .kab. MB. Act.1 96-02r, 183 DHCP 			1	PZ	16,91
70	0187 Guarnizione .kab. RVI Pre/Kerax -06r DHCP 			1	PZ	16,91
71	0188 Guarnizione .kab. SC.R CR19/CR16 DHCP 			1	PZ	16,91
72	0189 Guarnizione .kab. SC.R CR19 DHCP 			1	PZ	16,91
73	0190 guarnizione .kab. SC.3 -96r DHCP 			1	PZ	16,91
74	0191 guarnizione .kab. SC.4,R DHCP 			1	PZ	16,91

75	0192 guarnizione .kab. SC.4 CP -04r DHCP			1		PZ	16,91
							
76	0193 guarnizione.kab. SC.4,R niska kab. DHCP			1		PZ	16,91
							
77	0194 guarnizione . VO.F10/12/16 -94r DHCP			1		PZ	16,91
							
78	0195 guarnizione . VO.FM7/10/12 98r- DHCP			1		PZ	16,91
							
47	0137 guarnizione .kab.MB Act. OE 0005531950MB MB			1		PZ	8,03
							
7	0051 guarnizione .MAN F90/F2000 29,5x40x7 OE 81965020867 MAN			1	szt	PZ	9,43
							

91	0222 1433656	Guarnizione .kab.SC.4,R 96r- TZ			1		PZ	17,92
								
55	0160 1369053 SCANIA	Guarnizione .kab.SC.4 -04r TZ			1		PZ	18,21
								
52	0156 1105803 SCANIA	Guarnizione .kab.SC.3 -96r TZ			1		PZ	22,50
								
59	0166 274106 VOLVO	Guarnizione .kab.VO.F TZ			1		PZ	23,14
								
53	0157 1304067 SCANIA	Guarnizione .kab.SC.3 -96r TZ			1	kpl	PZ	22,62
								
57	0163 1433656	Guarnizione .kab.SC.4,R 96r- AUGER			1		PZ	22,00
								

56	0161	guarnizione .kab.SC.4,R 96r- 1433655 SCANIA TZ			1	PZ	22,11
							
60	0167	guarnizione .kab.VO.F 274105 VOLVO TZ			1	PZ	23,11
							
51	0148	guarnizione .kab.MAN TGA OE 85417296002 MAN MAN			1	PZ	15,32
							
58	0165	guarnizione .kab.vo.f 273866 VOLVO			1	PZ	28,55
							
49	0142	guarnizione .kab.DAF 65-95XF OE 1299599 DAF DAF			1	PZ	38,18
							
23	0090	CILINDRO.kab. MB. 1628, 1935 -96r 0005538705 MB DHCP			1	PZ	80,54
							

61	0168	Guarnizione .kab.VO.FH 3090720 VOLVO AUGER			1		PZ	34,20
								
54	0159	Guarnizione .kab.SC.4,R 96r- 1501180 AUGER			1	kpl	PZ	44,46
								
80	0205	CILINDRO.kab. MB.1214-3334 -98r = 0015533505 DHCP			1		PZ	80,32
								
16	0073	CILINDRO.kab. MAN F2000 -00r = 81417236099 MAN DHCP			1		PZ	70,03
								
50	0145	Guarnizione.kab.daf 95,95xf 1392400 DAF			1		PZ	45,65
32	0106	CILINDRO.kab. SC.4,R niska kab. = 1511921 DHCP			1		PZ	180,20
								
37	0115	CILINDRO .kab. SC.4 CP -04r= 1354889 DHCP			1		PZ	110,20
								
40	0120	CILINDRO.kab. VO.FM 03r- = 20922305			1		PZ	80,73
								

42	0123 1075457 VOLVO	CILINDRO.kab. VO.FM7/10/12 98r- DHCP			1	PZ	80,91
							
11	0064 98427951	CILINDRO.kab. IV. E-Cargo= DHCP			1	PZ	88,63
							
41	0122 1082068 VOLVO	CILINDRO.kab. VO.F10/12/16 -94r DHCP			1	PZ	78,63
							
1	0001 1720924 SCANIA	CILINDRO.kab. SC.R CR19=			1	PZ	78,14
							
30	0102 5010316495 RVI	CILINDRO.kab. RVI Pre/Kerax -06r = DHCP			1	PZ	85,82
							
64	0181 1517324	CILINDRO.kab. SC.4,R = DHCP			1	PZ	76,14
							
34	0110 1720925	CILINDRO.kab. SC.R CR19/CR16= DHCP			1	PZ	96,75
							

29	0096 CILINDRO.kab. MB. Act.1 96-02r, 1831-414 0025530905 DHCP			1	PZ	72,81
						
12	0066 CILINDRO.kab. IV. E-Tech = 41015486 IVECO DHCP			1	PZ	110,04
						
31	0104 CILINDRO .kab. SC.3 -96r= 00382386 DHCP			1	PZ	79,25
						
82	0208 CILINDRO.kab. SC.R CR19= 1720924 SCANIA DHCP			1	PZ	75,25
						
18	0075 CILINDRO.kab. MAN F2000/F90 -00r = 81417236076 MAN DHCP			1	PZ	81,00
						
88	0214 CILINDRO.kab. VO.FH "Globetrotter" 20452326 DHCP			1	PZ	95,00
						
24	0091 CILINDRO.kab. MB.1722-4844 -96r 0015539605			1	PZ	99,72
						



8	0059	CILINDRO.kab. DAF 95XF95 = 1346200 DAF			1		PZ	115,06
87	0213	CILINDRO.kab. SC.4 CR -04r= 1477876 DHCP			1		PZ	135,32
25	0092	CILINDRO.kab. MB.1838,1844 -96r 0015531005			1		PZ	128,80
83	0209	CILINDRO.kab. MB. Act.1/2/3 -11r /L/ fi2 0025539205 DHCP			1		PZ	115,05
22	0089	CILINDRO.kab. MB.1614-3835 -96r 3715537305			1		PZ	125,20
84	0210	CILINDRO.kab. MB. Axor 02r- fi25/35 = 0025538505			1		PZ	121,62
79	0202	CILINDRO.kab. DAF XF95-105 = 1444742			1		PZ	122,81
17	0074	CILINDRO.kab. MAN F2000 -00r = 81417236099			1	sz	PZ	79,93
85	0211	CILINDRO.kab. MAN TGA-S-X 00r- = 81417236123 DHCP			1	sz	PZ	92,87
86	0212	CILINDRO.kab. MAN TGA-X-S, XXL = 81417236124 DHCP			1	sz	PZ	105,99

5	0006	CILINDRO.kab. MB.Act.1/2/3 96-11r /P/= 0025535705 DHCP			1	PZ	135,8 3
							
21	0086	CILINDRO.kab. MB Atego,Axor 715-2425 = 3755530005			1	PZ	122,2 0
							
27	0094	CILINDRO.kab. MB. Act.1/2/3 -11r /L/ fi2 0025537805			1	PZ	110,6 4
							
81	0206	CILINDRO.kab. MB.Act.1/2/3 96-11r-, 1831 0025535405			1	PZ	102,4 5
							
19	CILINDRO-0080	CILINDRO.kab. MAN TGA-S-X 00r- = 81417236029			1	PZ	155,0 4
							
36	0114	CILINDRO.kab. SC.4 = 1354888			1	PZ	165,08
							
20	0081	CILINDRO.kab. MAN TGA-X-S, XXL = 81417236030			1	PZ	175,12
							
9	0060	CILINDRO.kab. DAF 95XF95 = 1308300			1	PZ	138,60
							
35	0111	CILINDRO.kab. SC.R CR19/CR16= 1720925			1	PZ	125,56
							
28	0095	CILINDRO.kab. MB.Act.1/2/3 96-11r-, 1831 0025536605			1	PZ	125,40
							
39	0119	CILINDRO.kab. VO.FH12,FM9 03r- 20922303			1	PZ.....	115,00
							
33	0109	CILINDRO.kab. SC.R CR19 = 1720924			1	PZ.....	119,84
							
26	0093	CILINDRO.kab. MB.Act.1/2/3 96-11r /P/= 0025535705			1	PZ	165,69
							

6	0009	CILINDRO.kab. IV.E-Trakker/Stralis 500370651 AUGER			1	PZ	145,50
							
13	0067	CILINDRO.kab. IV.E-Tech =			1	PZ	181,80
							
15	0069	CILINDRO.kab. IV.E-Trakker/Stralis 500370651 IVECO			1	PZ	150,00
							
38	0116	CILINDRO.kab. SC.4 CR = 1477876			1	PZ	225,00
							
10	0061	CILINDRO.kab. DAF XF95-105 CEI= 1444742 DAF C.E.I.			1	PZ	185,00
14	0068	CILINDRO.kab. IV.E-Trakker/Stralis= 500368557 ORIGINALE IVECO			1	PZ	430,80

La presente offerta riguarda solo una piccola parte di una vasta gamma di prodotti.
Per qualsiasi chiarimento NON ESISTATE A CONTATTARCI

Promozioni in corso RICAMBI RIBI Sivic Ramo